

Scheibenwischer funzt nicht mehr

Beitrag von „Andy Ommsen“ vom 30. Januar 2015 um 17:51

Hallo Marco,

ja, über den thread bin ich auch schon gestolpert über die SuFu.

Der T-reg ist aber bereits zurück vom Freundlichen, es war tatsächlich die Sicherung die durch das Steuergerät des Bordinstruments rausgehauen wurde. Da scheint wohl doch eine Art Schutzfunktion vorhanden zu sein wenn der Wischer zu viel Widerstand hat. Meine Lady ist wieder happy, der Spaß hat 90 Tacken gekostet (all in mit Fehlerspeicher auslesen und dem ganzen Kram).

Gruss