

Kabelbaum bzw. Leitungssatz im Automatikgetriebe 3,0TDi V6 tauschen

Beitrag von „ihtie“ vom 2. Februar 2015 um 07:38

[Zitat von coldplay68](#)

Guten abend allerseits,

bei mir ist das Steckergehäuse an sich etwas undicht und wird immer wieder etwas feucht.

Kann ich den Stecker am Getriebe abschrauben und die Dichtung einfach wechseln, oder kommt mir dann das Getriebeöl entgegen?

Danke schonx...

LG Franky

Hallo,

hat das mit dem Abdichten des Steckers funktioniert? Wie hast du das hinbekommen?

Danke, mfG.