

# Signalleitung vom Druckgeber Niveaureglung -G291

Beitrag von „Humvee“ vom 2. Februar 2015 um 20:45

Mögliche Ursachen:

Sicherung (en) haben einen schlechten Kontakt oder defekt  
Verdrahtung und / oder Anschlüsse defekt  
Niveauregulierung Sensor (G291) fehlerhaft

Mögliche Lösungen:

Prüfen / ersetzen Sicherung (en)

- 1.Sicherung (en) entfernen, und wieder rein
- 2.Die Enden der Sicherung (en) säubern (leichtes Anschleifen mit feinem Sandpapier, dann nur sehr wenig Kontaktspray drauf)
- 3.Sicherung (en) durch die Messung mit einem Multimeter (die Sicherung (en) sieht manchmal gut aus, aber der Schein trügt)
- 4.Sicherung (en) ersetzen
- 5.Manchmal ist nichts auf der Außenseite des Sicherungskastens sichtbar, aber innen könnte ein Defekt sein
- 6.ist der Teil, in dem die Sicherungen sitzt oxidiert oder geschmolzen ?

Prüfen / Leitungen und Anschlüsse

Prüfen (Messwertblöcke) / Sensor austauschen (G291)