

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „donadi“ vom 3. Februar 2015 um 12:28

[Zitat von vorwand](#)

Moin zusammen,
gestern in der MFA "Stop Fehler Fahrwerk". Heute früh in der Garage war der Dämpfer hinten-Beifahrerseite ausgefahren, die anderen drei normal. Was ist da los?
Bin am Sonntag durch hohen Schnee gefahren, abends in die Garage, Montag der Fehler.
Bitte um Hilfe.

Wahrscheinlich das Restdruckhalteventil fest/verklebt. Kann unter Umständen durch leichtes Klopfen wieder zur Arbeit überredet werden. Ansonsten Kostet das Teil 70EUR, Arbeitszeit je nach Verhandlungsgeschick.