

Firmwareupdate / Softwareupdate HN+_EU/RDW_VW_K0755 für RNS 850

Beitrag von „Mike3.80“ vom 4. Februar 2015 um 18:03

Hast Du denn in den Einstellungen WLAN aktiviert?

also NICHT IM Green Menü!

Folgender Pfad:

setup

bluetooth/wlan

wlan

dann ganz oben den Hacken bei WLAN setzen