

Fehler mit Luftfahrwerk

Beitrag von „vorwand“ vom 6. Februar 2015 um 05:20

[Zitat von vorwand](#)

Moin zusammen,
gestern in der MFA "Stop Fehler Fahrwerk". Heute früh in der Garage war der Dämpfer hinten-Beifahrerseite ausgefahren, die anderen drei normal. Was ist da los?
Bin am Sonntag durch hohen Schnee gefahren, abends in die Garage, Montag der Fehler.
Bitte um Hilfe.

Moin,
720 Ocken inkl. Steuer beim 😊 und die Sache war erledigt.
Zwei Ventile, HR und HL, sowie der Luftentfeuchter wurden getauscht.
Im Komfortmodus fährt er sich jetzt weicher, warscheinlich subjektiv.

Danke an euch und allen ne gute Fahrt!