

Sicherung brennt durch, kommt kein Diesel in den Motor

Beitrag von „Ochir“ vom 6. Februar 2015 um 05:55

Hallo Touareg Freunde,

erstmal schöne Grüße aus fernen. Vor einer Monate habe ich einen Touareg Bj.2004 5R TDI gekauft. Vorher stand er zum Verkeuf für mehrere Monaten. Bei mir wurde Motor Oil und alle Filter, auch Starter batterie unter Fahrersitz erneuert. Leider ein Problem, unter Motorhaub, lenken Seite, eine Sicherung brennt ständig durch und kommt kein Kraftstoff in die Verlasser und startet nicht mehr. Wenn die Sicherung erneuert, startet Motor, fahren problemlos und nach standen, ging es nicht mehr, bzw. Sicherung durchgebrannt. Sehe das Bild. Wir waren bei VW untersuchen lassen, Kraftstoff Pumpe gesagt und haben Kraftstoff Pumpe umtauschen lassen. Immer noch Problem da. Weiss Jemand, wo liegt das Problem? Bitte dringend Hilfe und Hinweise, Rat.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Grüß
Ochir