

Firmwareupdate / Softwareupdate HN+_EU/RDW_VW_K0755 für RNS 850

Beitrag von „MasterV“ vom 6. Februar 2015 um 09:07

Hey Wefra,

genau so sieht es bei mir auch aus. Ich habe schon das komplette green menu durchgesehen aber nichts gefunden.

Ich denke mit VCDS muss da noch was geändert werden damit die Einstellung im Menü auftaucht. Ich habe zwar VCDS aber bin in dem Bereich noch Neuling.

Vielleicht hat da jemand mehr Know How.

Lg