

Ölverlust an der Ablasschraube

Beitrag von „TLionheart“ vom 6. Februar 2015 um 09:19

Hallo Leute,

ich habe einen Touareg R5 Bj. 2009. Gestern ist mir durch Zufall aufgefallen, dass auf dem Unterboden rund um die Ölablassschraube ein wenig Öl verschmiert ist. Ölverlust am Messstab konnte ich bisher nicht erkennen. Ist das normal? Habt ihr das auch?

Gruß,

TLionheart