

# Ausfall Einparkhilfe T1

Beitrag von „coala“ vom 6. Februar 2015 um 20:08

[Zitat von rebell](#)

[...] Es liegt an den jetzt als TFL auf 60% gediminten Nebelscheinwerfern.... Da scheint was zu stören. [...]

Servus,

da tippe ich mal auf eine ungünstig liegende Taktfrequenz der Pulsweitenmodulation vom nachgerüsteten Modul...

Grüße  
Robert