

# Sicherung brennt durch, kommt kein Diesel in den Motor

**Beitrag von „Ochir“ vom 7. Februar 2015 um 15:29**

Hallo Freunde,

erstmal schöne Grüße aus fernen. Vor einer Monate habe ich einen Touareg Bj.2004 5R TDI gekauft.

Er wurde Motor Oil und alle Filter, auch Starter batterie unter Fahrersitz erneuert. Leider ein Problem, unter Motorhaub, lenken Seite, eine Sicherung brennt ständig durch und kommt kein Kraftstoff zu Motor und startet nicht mehr. Wenn die Sicherung erneuert, startet Motor, fahren problemlos und nach standen, ging es nicht mehr, bzw. Sicherung durchgebrannt.

Ich war bei VW untersuchen lassen, die Kraftstoff Pumpe gesagt und haben Kraftstoff Pumpe umtauschen lassen. Immer noch Problem da.

Weiss Jemand, wo liegt das Problem? Bitte dringend Hilfe und Hinweise, Rat.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Grüß  
aus fernen

Ochir