

# **AFS Fehler bei Xenondefekt**

**Beitrag von „an78“ vom 7. Februar 2015 um 17:47**

Hallo,

ja, ich werd mal alle Themen jetzt durchgehen.

Hab grad nochmal die Xenonsteuergeräte über kreuz getauscht, aber der Fehler bleibt auf der Beifahrerseite.

Alle Sicherungen hab ich auch gecheckt. Es gibt doch nur ein AFS Steuergerät? Da ja eine Seite tadellos funktioniert, kann es ja fast nur eine Verbindung sein oder? Hat jemand die Steckerbelegung, vielleicht kann ich das morgen mal durchmessen.

Gruß André