

AFS Fehler bei Xenondefekt

Beitrag von „an78“ vom 7. Februar 2015 um 20:49

Hallo,

ich hab grad mal die SuFu bemüht und den Teilekatalog angeschaut.

So richtig weiter komme ich leider nicht, da alle bisher einen Ausfall einer Teilfunktion (Xenon, Kurvenlicht, o.ä.) hatten, aber nie den gesamten Scheinwerfer. Da ich diesen heute mehrfach ein und ausgebaut hatte, schließe ich einen Wackler beim Scheinwerfer einschieben aus. Wie geht es am Stecker hinten am Scheinwerfer denn weiter? Hat das jemand schon einmal auseinander gehabt?

Viele Grüße

Andre