

Heckklappe öffnet sich nicht richtig. BJ2007

Beitrag von „edvthemen“ vom 12. Februar 2015 um 14:04

[Zitat von Arndt](#)

Ich tippe mal auf einen Defekt an der Hydraulikpumpe.

Hallo Arndt,
danke für die INFO.

Die Pumpe kann man theoretisch ausschließen. Bei erneutem Betätigen der Öffner fährt sie ganz nach oben. Die Pumpe hat auch keine Logik. Das Heckdeckel SG schaltet ab. Die Pumpe nimmt auch nur 6A auf. Ist also im grünen Bereich. Es ist so, als wäre es eine Schutzfunktion vom Steuergerät. Ich habe auch schon gelesen, dass bei Anhängerbetrieb sich die Heckklappe gar nicht öffnen lässt!?! Habe es aber noch nicht prüfen können. Evtl. gibt es Abhängigkeiten zu anderen Steuergeräten, die dieses Verhalten erklären. Kann auch sein, dass das Heckdeckelsteuergerät einen Defekt hat. Hat jemand Eines übrig?

Viele Grüße

Jürgen