

Bitte beleuchtung prüfen

Beitrag von „killershadow“ vom 17. Februar 2015 um 10:40

Hallo,

ja natürlich möchte ich helfen.

Es handelt sich um ein Kabel im rechten Kabelbaum von der Heckklappe.

Das verursachende Kabel war das grau/weiß Kabel.

Die erste Bruchstelle war genau am Knick des Kabelbaums. Wo der 2.te Knick ist.....kann ich leider nicht sagen. Hatte nicht die Nerven den GANZEN Kabelbaum ab zu isolieren.

Habe um es zu messen den Himmel hinten abgebaut.

Dann einfach mit einem Durchgangsprüfer messen und schon hatte ich es.

Hätte natürlich einen neuen Kabelbaum einbauen können aber ein neues Kabel zu ziehen erschien mir einfacher und kostengünstiger 😊

Danke, Gruß

Sven