

Neigung und Kippwinkel

Beitrag von „jamesbond“ vom 24. Februar 2015 um 18:39

[Zitat von V8Fahrer](#)

greifen diese auf iwelche sensoren drauf zu ?

Hallo,

diese Sensoren wurden von VW nie verbaut.

Damit die Anzeigen für VW haftungssicher funktionieren, wären die Sensoren so teuer geworden, dass man den Weg nicht weiter verfolgt hat.

Dein T. ist wahrscheinlich einer der ersten Baujahre???

LG
james