

# Neigung und Kippwinkel

Beitrag von „macko“ vom 24. Februar 2015 um 19:57

[Zitat von jamesbond](#)

...diese Sensoren wurden von VW nie verbaut...

Servus,

das wird so nicht stimmen. Denn sowohl der TI als auch der TII verfügen über einen Hill Hold der mit einer Steigung von >30% aktiviert wird.

Der Bergabfahrassistent beim TII wird ab 8% Gefälle aktiviert, dazu sind Sensoren erforderlich.

Schade ist trotzdem, dass die Daten zwar erfasst werden, eine Ausgabe im RNS jedoch nicht erfolgt. Gerade bei der Querneigung wäre dies schon interessant.

Btw, beim X3 FL werden diese Daten im xDrive Menü neuerdings ausgegeben...

Gruss

Marco