

Neigung und Kippwinkel

Beitrag von „jamesbond“ vom 24. Februar 2015 um 20:47

[Zitat von macko](#)

Servus,

das wird so nicht stimmen. Denn sowohl der T1 als auch der TII verfügen über einen Hill Hold der mit einer Steigung von >30% aktiviert wird.

Der Bergabfahrassistent beim TII wird ab 8% Gefälle aktiviert, dazu sind Sensoren erforderlich.

Hallo,

das sind Sensoren, die "schief oder nicht schief" auswerten ... Sensoren für eine **genaue Gradanzeige**, die auch sicher die beworbenen Winkel wiedergeben, wurden im T1 nicht verbaut.

[Zitat von macko](#)

Btw, beim X3 FL werden diese Daten im xDrive Menü neuerdings ausgegeben...

Naja ... zu dem oben besprochenen Entwicklungsstand sind mittlerweile 12-15 Jahre vergangen. Da darf es schon Veränderungen und Verbesserungen geben

LG
james