

RNS 510 Probleme Telefonbuch

Beitrag von „märk72“ vom 24. Februar 2015 um 23:27

Hallo Thomas

Danke für die Antwort ... 😊

Welche Ausführung ich bei der Freisprechanlage weiss ich leider nicht.
Kann nur sagen, dass folgendes vorhanden ist:

- Multifunktionslenkrad
- Telefon in der "mehrfarbigen" Multifunktionsanzeige
- Telefonauswahl im RNS (Direkt-Steuerung Handy O.K., aber eben kein Telefonbuch verfügbar 😞)
- Mikroeinrichtung im Dachhimmel
- "Ladeschale" unter der Armlehne
- Steuergerät 7L6 035 730 C unter dem Beifahrersitz

Laut AMAG (Schweizer Importuer VW/Audi/ ... usw.) hat mein Fahrzeug gar keine Freisprechanlage ab Werk

Nach der "erfolgreichen" Koppelung kommt LEIDER keine Anfrage betreffend Zugriff-Erlaubnis ...????

Mit dem Samsung bin ich eigentlich soweit Zufrieden ...

Gruss Markus