

V10 TDI (2005) Motor macht Geräusche und ist "zu laut"

Beitrag von „steffen73“ vom 25. Februar 2015 um 23:48

[Zitat von Hannes H.](#)

Das könnte der Starter sein, das Geräusch würde ich mal überprüfen lassen.

MfG

Hannes

Am Ende war es nicht der Starter. Es waren zwei Sachen:

Die Sitnräder waren nicht mehr ganz i.O. und der Kettenspanner baute nicht genug Druck auf....also Möglicherweise gibt es zwei Wege wie der Motor platt gehen kann.

Zum Glück kosten die Ersatzteile nicht so viel. Den Motor dafür ausbauen zu müssen ist halt doof....