

knallen/schlag beim starken abbremsen

Beitrag von „speedracer“ vom 28. Februar 2015 um 13:53

Bei VW ist man nur Richtung Aufhängung auf die Spur gegangen, beim Kauf im Jahr 2012 bei 61 tkm ist damals die ganze Kardanwelle neu gemacht worden,da hatte er das schlagen zwischen den Gangwechsel der Automatic was ja ausreichend bekannt ist aufgrund des Mittellager . . .