

# Öl im Kühlwasserbehälter

**Beitrag von „Schmere“ vom 6. März 2015 um 16:11**

Hallo

Mein Name ist Sven und ich habe mir im Januar einen touareg zugelegt

Erstmal Angaben zum Auto

VW Touareg V8 4,2 Baujahr 2003, 47700km

Jetzt zum Problem

Habe heute Meldung bekommen das ich Kühlwasser auffüllen soll, dann habe ich Deckel aufgedreht und festgestellt das Öl drinne ist, schnief.

Nun meine Frage, hat jemand schon von solchen Problemen gehört? Es können ja viele Sachen sein. Ölkühler, Zylinderkopfdichtung? Usw? Ich bin mir sicher das meine Öl Temperatur bis letzte Woche immer so zwischen 60-70 Grad war, nun zeigt sie knapp 90 Grad an, was ja dann auf Ölkühler spricht. Mir ist nur bange davor, denn der Motor muß laut Internet raus um den Ölkühler zu wechseln, dann baut man alles wieder rein und es war es doch nicht und baut wieder alles aus.

Vllt hat ja jemand Erfahrung damit, denn das Auto hat gerade 47700km runter, was nicht für Zylinderkopfdichtung spricht.

Muß man dazu wirklich dazu den Motor aufbauen?

Freue mich auf wichtige Antworten