

# RSN510 Titel auf Festplatte nicht löscher

Beitrag von „Mithrandir“ vom 8. März 2015 um 13:01

Moin,

dann benenne das 'Halbwissen' doch bitte mal.

Hättest du gerne die Details zu den unterschiedlichen HW Versionen insbesondere der Speicheranbindung hier ausgebreitet?

Detaillierte Info's unter welchen Umständen es die 2200er von VW gegeben hat, hättest du die 1300er bei fehlendem RFK-Bild gerne mit erwähnt gehabt?

Oder welchen Schaden welche modifizierte Version unter welchen Umständen anrichten kann? Oder hättest du gerne die 5238 als letzte mögliche FW empfohlen gehabt? (@ märk72: Wäre auch eine Möglichkeit - bringt für deinen Zweck aber keinerlei Vorteile jedoch den Nachteil, daß wenn du sie drauf lassen willst der sporadische RFK Ausfall gefühlt häufiger auftritt als bei der 3980er.)

Sorry, kann man alles an angegebener Stelle nachlesen - und ist dort wohl auch besser aufgehoben.

Ergo, welche potentiell nötige Information vermisst du und wenn du sie hast für wichtig hältst - warum gibst du Sie dem Fragesteller nicht selber?



Grüße Jörg.