

motorhaube

Beitrag von „touareg2003“ vom 12. März 2015 um 13:45

[Zitat von coala](#)

Servus,

hast du denn einen zu großen Leerweg am Hebel, so dass schlichtweg der Betätigungshub nicht ausreicht, geht der Hebel "leer" durch, oder hast du das Gefühl, die Mechanik am Schloss selbst hakt (harter Widerstand am Hebel spürbar)? Je nach Ursache könnte auch das für dich interessant sein: [KLICK](#)

Grüße
Robert

ja ist als wenn es gerissen wäre den hebel kann ich ziehen aber tut sich nix