

Heckklappe

Beitrag von „Drechselmeyer“ vom 23. März 2015 um 19:30

Hallo, Fehler gefunden. War ein Kabelbruch oben rechts beim Scharnier. Eine wirklich blöde Stelle. Versuche mal ein Foto zu posten. Vielen Dank für eure Tips.

Viele Grüße Drechselmeyer