

235/85R16 BF Goodrich AT Reifen

Beitrag von „Arndt“ vom 25. März 2015 um 09:24

Diese Größe wurde zwar bei den Original Begleit-Touareg montiert, aber es war jedem Fahrer bekannt das diese Reifen bei vollem Lenkeinschlag im Radkasten schliffen.

Insofern wirst Du niemals eine Freigabe durch den TÜV für diese Reifen erhalten.