

Warnung: "Kühlmittelmangel" , obwohl Ausgleichsbehälter knapp unter MAX

Beitrag von „Touareg“ vom 26. März 2015 um 04:12

Mal versucht den Fehlerspeicher auszulesen und ggf. zu löschen? 😊

Sonst würde ich auch auf einen defekten Kühlmittelstandsensoren tippen.

Gruss

Stefan