

Windgeräusche (?) Fahrerseite hinter dem Lenkrad Amaturenbrett

Beitrag von „Ralf4711“ vom 27. März 2015 um 17:08

Hallo Robert,

es scheint tatsächlich daran gelegen zu haben.

Obwohl meine Beifahrer und ich das Geräusch ganz klar auf der Fahrerseite geortet hatten.

Ich war kurz davor das Armaturenbrett auseinander zu nehmen ... da war das öffnen der Handschuhfach Belüftung doch die leichtere Aktion.

Vielen Dank!

Grüße Ralf