

ABS und Schleudergefahr erscheinen auf dem Bildschirm

Beitrag von „BadBunny“ vom 30. März 2015 um 14:45

Bei uns war einer der ABS Sensoren defekt. Er wurde ausgetauscht und das Problem war behoben.