

ABS und Schleudergefahr erscheinen auf dem Bildschirm

Beitrag von „samson22“ vom 30. März 2015 um 14:49

[Zitat von BadBunny](#)

Bei uns war einer der ABS Sensoren defekt. Er wurde ausgetauscht und das Problem war behoben.

Dann werde ich mal zu den Freundlichen fahren, auslesen lassen und tauschen.

Danke vielmals Samson22