

# Kurvenlicht Fehlermeldung

Beitrag von „Sittingbull“ vom 2. April 2015 um 15:06

## [Zitat von Utzt](#)

...Wenn ich aber die Nebelscheinwerfer an mach,brennt das Licht.Ist das die gleiche Birnre?

## [Zitat von Barbony](#)

was funktioniert nicht? Die Lampe brennt nicht? Der Schwenkmotor bewegt sich nicht? Das Abbiegelicht? Am besten du stellst dich vor dein Fahrzeug und jemand schlägt das Lenkrad bei angelassenem Motor voll nach links und voll nach rechts. Dann siehst du einmal was nicht funktioniert!

Beim Start des Motors sollten sich beide Scheinwerfer bewegen. Wenn das auf einer Seite nicht der Fall ist, dürfte wohl der Schwenkmotor hinüber sein.

Hallo zusammen,

hierbei geht es sicherlich um das statische Kurvenlicht, welches vom NSW generiert wird beim TII. Ist ein und die selbe Birne und sollte also ein Software-Problem sein 😊

Grüße von Stephan 📧