

Flattern im Lenkrad ab Tempo 120 km/h

Beitrag von „Milling“ vom 2. April 2015 um 19:03

Hallo zusammen,

heute wurden nochmal alle Räder mehrfach und auf verschiedenen Maschinen gewuchtet. Es ist zumindest deutlich besser geworden.

Trotzdem habe ich das Mittellager der Kardanwelle angesprochen. Der Mechaniker zeigte mir dann, dass das Gummi ringsum völlig porös ist und man die Welle ca. 1-2cm in jede Richtung schieben kann. Frage ist nun, ist dieses Spiel normal oder muss die Kardanwelle da richtig straff drin sitzen und sollte bald getauscht werden? 😞

Vielen Dank und viele Grüße
Christian