

Leuchtweitenregulierung defekt

Beitrag von „arthur2103“ vom 8. April 2015 um 21:12

Da kann ich mich jetzt auch anschliessen.

Auf der Beifahrerseite fährt er nicht hoch.
Alles gereinigt aber er bleibt unten.

GP mit Luftfahrwerk, Kurvenlicht und Xenons.

Klemmt da ein Motor ?

Gruß
arthur