

# Ölstandssensor resettten

**Beitrag von „cruiser59“ vom 14. April 2015 um 06:12**

Bei mir hat der Sensor vor zwei Wochen mit einem Mal 3 Striche weniger angezeigt. Habe aber kein Öl nachgefüllt da ich das nicht glauben wollte. Wohl zu recht, denn nach der Fahrt in den Osterurlaub steht er nun wieder wie vorher bei voll.

Hatte das jetzt das erste Mal. Versuche das nächste Mal auch die Kalibrierung wie oben beschrieben.