

# Leerlaufdrehzahl V6 TDI 150KW BJ2015

**Beitrag von „Goka“ vom 28. April 2015 um 21:05**

Hallo Zusammen,

ich habe den 150kW Motor von 2011. Der hat 600 U/min als Standgas und der dröhnt sehr unangenehm, ich würde mir 800 U/min wünschen!

Vielleicht ist das "Beseitigen des Dröhnens" der Grund für die Änderung!?

Gruß Volker