

RNS 850 - Navi - GPS Position total falsch

Beitrag von „Fridgemaster“ vom 3. Mai 2015 um 22:54

Hallo zusammen,

jetzt muss ich das Thema noch mal aufgreifen. Ich bin seit Feb. 2015 Besitzer eines Touaregs II (Bj. 2012).

Leider habe ich seit ein paar Tagen das gleiche Problem, dass mein Navi (RNS 850) eine völlig falsche Position anzeigt. Der Satelliten Empfang liegt bei 0/14.

Ein reseten des Navi´s brachte leider nicht den gewünschten Erfolg.

Google brachte mir verschiedenste Ergebnisse. Vom genannten reseten des Navi´s bis zum kompletten Austausch der Antenne.

Andere haben "einfach" eine eigene Antenne an das Navi angeschlossen und diese unter dem Armaturenbrett angebracht. Da die Post´s jedoch von 2005 - 2007 waren, gehe ich davon aus, dass es den Touareg I betrifft. Wäre sowas grundsätzlich auch beim II´er möglich?

Die andere Frage ist, ob sowas eventuell auch über die Gebrauchtwagengarantie laufen könnte?!

Vielen Dank vorab!

Gruß

Jens