

RNS510 - TMC findet keine Sender mehr?

Beitrag von „Hannes H.“ vom 8. Mai 2015 um 22:09

Bei meinem RNS510 funktioniert seit ein paar Tagen das Empfangen von TMC-Sendern nicht mehr. Ich habe am System nichts verändert, keine Updates oder sonstiges gemacht, auf einmal hatte ich keine Verkehrsmeldungen mehr. Als ich im Radiomenü nachgesehen habe, war kein aktueller TMC-Sender da, ebenso konnte ich die Funktion der TMC-Sender nicht von Automatik auf Manuell stellen... komisch irgendwie 😞

Hatte das gleiche Problem schon jemand bzw. das dann auch gelöst bekommen?

MfG

Hannes