

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Dojo68“ vom 15. Mai 2015 um 08:12

Hallo

Mein Name ist Jürgen

ich habe folgendes Problem , habe an der Kardanwelle das Mittellager gewechselt .

Das war alles kein Problem .

Bekomme jetzt aber das Gleichlauflager mit dem Kurzenwellenstück nicht mehr in die Langewelle.

Hat hier jemand eine Tipp ?

Danke schon mal für eure Antworten