

Tickern in der Mittelkonsole

Beitrag von „Jochen4“ vom 17. Mai 2015 um 20:03

Seit einigen Wochen nervt mich mein Touareg (3,0l. TDI Bj. 06) mit einem Tickern, das aus dem oberen Bereich der Mittelkonsole kommt. Aus meiner Zeit mit dem Audi A8 ist mir schon bekannt, dass das Geräusch wohl von einem Stellmotor der Klimaanlage kommt (können die immernoch keine ordentlichen Stellmotoren verbauen???). Mit VCDS habe ich jeden einzelnen Stellmotor angesteuert und auf und zu gefahren, doch nicht das geringste Anzeichen einer Fehlfunktion und kein Tickern... Anschließend habe ich die Grundeinstellung gesetzt. Die Temperaturklappe ist vor rund 2000km erst neu gekommen. Wie findet man raus, welches der defekte Stellmotor ist?

Die Suchfunktion hat kein treffendes Ergebnis gebracht.