

Xenon Licht fällt aus und ist nach neustart wieder verfügbar

Beitrag von „kuehbihk“ vom 18. Mai 2015 um 09:03

Hallo Freunde,

bei meinem T2 BJ 2010 fällt im Fahrbetrieb immer wieder das linke Xenon Licht aus. Wenn das Auto neu gestartet wird passt wieder alles. Die VW Werkstatt hat hier nichts gemacht. Was könnte das Problem sein? Grüße Helmut