

Touareg V10 Tdi bringt nicht seine volle Leistung

Beitrag von „DesertGargoyle“ vom 18. Mai 2015 um 20:12

Hallo!

Also der Mechaniker am Beifahrersitz mit dem Wkst-Notebook, sagte, dass die Beschleunigung für einen V10 nicht passt und ich hatte auch bis vor einem Jahr einen V10.

Die Laufleistung beträgt ca. 180.000 km und ich habe ihn vor kurzem gebraucht gekauft. Auf der Kurzstrecke fällt es nicht sonderlich auf, aber auf der Autobahn heute, habe ich den Dicken mal "getreten" und da tat sich nicht sonderlich viel - sehr gemächliche Beschleunigung. Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn man bei ca. 2000 U/min voll ins Gas steigt, ruckelt er auch ein bisschen, danach geht´s wie gesagt gemächlich weiter. Nachdem der Fehlerspeicher nichts auswirft, hoffe ich, dass nur irgendwelche Filter oder sonstiges "verstopft" sind.