

V10 TDI Motor klappert

Beitrag von „Louisyournfriend“ vom 19. Mai 2015 um 22:21

Hallo zusammen,

bei meinem V 10 TDI höre ich seit einiger Zeit ein klappern an der rechten Zylinderseite. Das Geräusch hört sich an als ob ein Ventil zu viel Spiel hätte, egal ob Motor kalt oder warm.

Gibt es hier irgendwelche Erfahrungswerte damit ich die Suche eingrenzen kann. Hat dieses Problem schon mal jemand gehabt. Bin für jeden Hinweis dankbar

Im Voraus besten Dank