

# Verteilergetriebe instandsetzen

Beitrag von „an78“ vom 1. Juni 2015 um 09:59

Hallo,

nachdem ich vor einiger Zeit dumpfe Schläge hatte, sind diese durch den Tausch der Radlager beseitigt wurden.

Trotzdem hat sich ein hässliches schabendes Geräusch (alá Stein zwischen Bremsscheibe und Belag) eingestellt, zudem gibt es leichte Vibrationen bei höheren Geschwindigkeiten.

Beim Anfahren und anschließender Linkskurve gibt es vorn rechts gelegentlich einen leichten Schlag (wie ein blockierendes Diff??).

Diagnose Verteilergetriebe hat an der Abgangswelle zur VA leichtes Spiel und macht Geräusche.

Mein Verdacht, vielleicht eine gelängte Kette? Nun findet mal bei Mercedes die Möglichkeit des Kettentauschs im Zuge einer Überholung.

Gibt es auch Überholmöglichkeiten für den Touareg (wenn es zum Beispiel die Kette ist)

Viele Grüße

André