

Leichte Vibration im Lenkrad bei 110 kmh

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 7. Juni 2015 um 09:33

[Zitat von Darragh](#)

Hallo Mätes

Willkommen hier im Forum ...

Ein mindestens 5 Jahre altes altes Auto (T1 wurde bis 2010 gebaut) mit nur ...

Hi Michael!

Er hat einen TII, zumindest vermute ich dies, da er Tarragona Felgen fährt, die gab es beim TI nicht. Aber auch so könntest du Recht haben, denn der TII erster Stunde ist ja auch bereits 5 Jahre alt. Leichte Vibrationen hatten wir bei unserem TII bzw. haben wir ab und an auch noch. Soll wohl Stand der Technik sein, da diverse Fahrwerksbuchsen sehr straff ausgelget sind und je größer die Räder um so größer die Vibrationen. Habe dies bei unseren 20 Zoll auch deutlh gespürt und nun auf den 17 Zoll Grabber eigentlich garnicht mehr. (Und alle Räder wurden immer feingewuchtet, somit kann es daran nicht liegen)

LG

Manu