

Touareg 2 (2015er) AdBlue Probleme

Beitrag von „Kerstinflorian“ vom 10. Juni 2015 um 11:12

War an. H

Nach Erwerb habe ich das Portmonee ins Auto gelegt und darauf gewartet das, dass Warnsignal erlischt.

Dies war nicht der Fall so schaltete ich nach kompletter Kanisterentleerung die Zündung wiederum aus um den Wagen von aussen zu verriegelt.

Nach erneutem öffnen und Zündung aktivieren war das Signal verstummt und ist bis Dato (über 1000km) nicht erneut erschienen.

Solltet Ihr das Zeug Verkaufsraum nicht ausmachen können so liegt dies daran das Aral es im Lager deponiert, warum auch immer.

LG

Flo