

Vibration Touareg II Lenkrad / Fahrzeug

Beitrag von „markusmeissner“ vom 25. Juni 2015 um 08:01

[Zitat von Georg_K](#)

Hallo allerseits,

Bei meinem T2 BJ2011 wurde vor 2 Monaten ein neues Lenkgetriebe eingebaut. Seit diesem Zeitpunkt habe auch ich das vibrieren bei 120 kmh aufwärts.

Von VW wurden nun die reifen gewuchtet -> keine Besserung

Und auf winterreifen umgestellt-> minimale Besserung aber meiner Meinung nach nur auf Grund der weicheren Mischung...

Seitens meiner VW Werkstätte werde ich nicht ernst genommen.

Gibt es mittlerweile eine Lösung für das vibrieren?

Besten Dank im Voraus.

Mein TReg ist jetzt 2 Jahre alt, das Lenkradzittern ist zwar schwächer/seltener geworden, tritt aber ab und zu immer noch auf. Ich habe mich inzwischen daran gewöhnt.

Google das Thema mal, so selten tritt das garnicht auf. Plausibelste Erklärung ist, dass die Hydrolager in den Querlenkern zu straff abgestimmt sind und es dadurch bei bestimmten Rad/Reifenkombinationen zu dem Effekt kommt. Ist m.E. ein Konstruktionsproblem, was aber schwer nachweisbar sein dürfte. Kommt es dann zu geringen Toleranzabweichungen in der Produktion des Herstellers, entsteht u.U. der Effekt. Vielleicht lasse ich meine Hydrolager mal tauschen um meine These zu bestätigen.