

# Schlagen beim anfahren

**Beitrag von „coala“ vom 30. Juni 2015 um 08:59**

Servus Stefan,

da dein Fahrzeug mit BJ 2008 kein T II sein kann habe ich dass mal verschoben. Tritt dieses Geräusch denn tatsächlich immer nur auf, also nach dem Motorstart, und dann bei wiederholtem Anfahren nicht mehr? Ansonsten wäre das nämlich noch ein Verdachtsfall für ein defektes Mittellager der Kardanwelle ([klick](#)).

Grüße  
Robert