

# Schlagen beim anfahren

Beitrag von „Wallisellen 1“ vom 30. Juni 2015 um 10:46

Hallo Robert,

Vielen Dank schon mal für das verschieben der Nachricht 😊 Ja das Problem tritt nur nach dem Motorstart auf . Ansonsten läuft er einwandfrei

Gruss Stefan

[Zitat von coala](#)

Servus Stefan,

da dein Fahrzeug mit BJ 2008 kein T II sein kann habe ich dass mal verschoben. Tritt dieses Geräusch denn tatsächlich immer nur auf, also nach dem Motorstart, und dann bei wiederholtem Anfahren nicht mehr? Ansonsten wäre das nämlich noch ein Verdachtsfall für ein defektes Mittellager der Kardanwelle ([klick](#)).

Grüße

Robert