

Frontscheibe beschlägt

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 4. Juli 2015 um 08:44

Hallo,

das ist wohl nicht nur Stand der Technik.

Die Scheibe ist bei meinem Dicken gestern nach einsetzendem Regen außen beschlagen.

Obwohl der Dicke stand und die Klima nicht in Betrieb war.

Außen 30°, Innen 22°.

Gruß