

Gummitüllen oberhalb vom endtopf

Beitrag von „coala“ vom 5. Juli 2015 um 22:35

Kondensatablauf, Entwässerungsablauf... 😊 In dem Bereich befindet sich sonst nichts. Erheblich mehr würden mich die gammelig- rostigen Teile stören, die mal einen Sprühstoß Wachs vertragen könnten. Welche Probleme erwartest du dir denn von den paar Tropfen Wasser am Gummi 😞

Ratlose Grüße
Robert